

ZÁPISNICA

zo zasadnutia MsV č. 5 - sídlisko Západ,
konaného dňa 25.09.2020 od 14:30 – 16:00 hod., so stretnutím na Radnici, Sp. N. Ves

Prítomní: Adnan Akram	Ing. Milan Mucha	Neprítomní: Bc. Pavol Jančík
Bc. Miroslav Kubík	Juraj Jurčišín	Ing. Ladislav Lučivjanský
Mgr. Tomáš Cehlár		Ján Petřík
Mgr. Andrej Čpin		Mgr. Peter Bednár
Mgr. Andrej Čpin		
Juraj Jurčišín		
Peter Šimko		

Priebeh stretnutia:

- Predseda MsV – p. Adnan Akram (ďalej len „predseda MsV“) privítal členov a oboznámil ich s plnením uznesení z posledného zasadnutia
- Predseda oboznámil členov, že toto zasadnutie patrí predstaveniu a vyhodnoteniu projektu „Dobrá vec“
- MsV schválil projekt p. Miroslava Hnáta a v prípade zostatku finančných prostriedkov taktiež realizácie projektu Mgr. Tomáša Cehlára
- Gestor MsÚ informoval členov výboru o realizácii opravy chodníka na Kolárskej ulici a opravy autobusovej zastávky pri ZŠ Hutnícka ul.

Úlohy v trvaní:

- ✓ upozornenie Povodia Bodrogu na nedostatočnú kosbu koryta a zváženie možnosti starostlivosti o koryto mestom formou nájmu príľahlých pozemkov (....)
- ✓ odstránenie buriny od zadných prístupových chodníkov a vysypanie štrkom (OVaD),
- ✓ prísnejšia kontrola dodávateľských firiem starajúcich sa o kosbu (OKS),
- ✓ naďalej pretrvávajúca potreba rekonštrukcii chodníkov (OVaD)
- ✓ realizácia prístupového chodníka k detskému ihrisku (OVaD)
- ✓ Rekonštrukcia schodísk pri „veľkých potravínach“ + rekonštrukcia vstupu do zadného traktu objektu – potreba zistenia vlastníka objektu (OSM, OVaD)
- ✓ Odstránenie starých nefunkčných pieskovísk, koncepčná realizácia nových detských ihrísk so širším záberom lokality (OKS)
- ✓ Prepojenie Hutníckej ul. a Radlinského cesty – úloha zaradená do hl. úloh (OVaD)
- ✓ Revízia detských ihrísk, obnova preliezok (OKS)
- ✓ Oprava oplotenia okolo detského ihriska pri CVČ (OKS)
- ✓ Výsadba stromčekov pri lavičkách detských ihrísk (OKS)
- ✓ Postupné odstraňovanie obrubníkov neexistujúcich chodníkov (OVaD)
- ✓ Osadenie smetného koša pri detskom ihrisku, areál CVČ (OVaD)

Zapisovateľ: Ing. Milan Mucha