

Zápisnica č. 2/2017

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5 Sídliisko Západ 1, SNV
konaného dňa 7. 4. 2017 od 16:00 do 17:00 hod., ZŠ Hutnícka 16, školská jedáleň, Spišská Nová Ves

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Predseda MsV - p. Akram otvoril zasadnutie a predniesol hlavné úlohy pre rok 2017:
 - I. Vybudovanie centrálného detského ihriska
 - II. Rekonštrukcia chodníka – Tkáčska ul.
 - III. Vybudovanie ihriska pre loptové hry
2. Host' – p. Kapusniaková pripomenovala, či musí byť centrálné detské ihrisko vybudované za bytovou budovou na Duklianskej ul..., pretože dôjde tak úbytku zelene.
3. Predseda MsV informoval p. Kapusniakovú o veľkosti vybudovania ihriska a ubezpečil ju, že nebude to mať veľký zásah do zelene.
4. Predseda MsV informoval o začatí prác osadzovania bezpečnostných kamier a úpravy terénu po stavebných prácach spojených s výstavbou nákupného centra Lidl v termíne po Veľkej noci.
5. Gestor MsV informoval o dobudovaní prístupového chodníka vedúceho k novovzniknutom parkovisku za Stolárskou ulicou od zadných vchodov bytového domu z Hutníckej ul..
6. Gestor MsV informoval o plnení uznesení.
7. p. Andráš upozornil na rešpektovanie vodorovného značenia – žltých čiar zamedzujúcich parkovanie v križovatkách v lokalite výjazdu z Kováčskej ul. na Iliášovskú cestu a pri výjazde z parkoviska na Kolársku ul. Poprosil MsP o priebežné kontroly takto nesprávne parkujúcich vozidiel a MsÚ o obnovu vodorovného dopravného značenia.
8. Členovia MsV upozornili na vznikajúci prepád v komunikácii v zákrute z Kolárskej na Kamenársku ulicu.
9. Členovia MsV sa informovali, či je v pláne II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia. P. Javorský ich informoval o odsúhlasení II. etapy rekonštrukcie v.o. Mestským zastupiteľstvom, do ktorej spadá aj rekonštrukcia osvetlenia na sídlisku Západ.
10. p. Andráš položil otázku o možnosti osadenia detských preliezok na plochu medzi Zámočnickou a Hrnčiarskou ulicou. P. Javorský ho informoval, že osadzovanie a samotné detské preliezky v súčasnosti musia spĺňať prísne normy a bezpečnostné kritéria, preto nie je možné napríklad využiť staré konštrukcie, ktoré sa v minulosti využívali na detské ihriská.
11. p. Andráš v nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď poprosil MsÚ aspoň o vyrovnanie a vyčistenie terénu, ktorý sa nachádza medzi detským ihriskom a parkoviskom. Terén bol síce po realizácii parkoviska upravený ale vplyvom počasia a usadzovania zeme na povrchu zostali zostatky stavebnej sute a pre deti je to zdraviu nebezpečné.

Zapísal: Ing. Milan Mucha

Adnan Akram
Predseda MsV č. 5